

Approfondimenti / News

Istruzioni operative per i controlli della produzione in fabbrica

Alcune linee guida per rispondere alla nota n. 1593 del CSLP

Assolegno condivide con i propri associati delle istruzioni operative per rispondere alla **nota n. 1593 del 14 febbraio 2022 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**, relativa ai **controlli della produzione in fabbrica** posti in capo alle imprese in possesso dell'attestato di qualificazione della produzione di elementi di legno strutturale ([qui](#) la nota e la prima circolare realizzata da Assolegno a febbraio 2022).

I controlli sono differenziati in funzione degli assortimenti oggetto della produzione e **qualora l'impresa realizzi elementi con classe di resistenza fino al C30 (incluso)**, la stessa è tenuta a svolgere solo **delle procedure di riclassificazione senza alcun test distruttivo presso un laboratorio accreditato.**

Di seguito trovi una **circolare**

informativa a cura del Responsabile di Assolegno, l'**Allegato 1** con le **istruzioni operative**, l'**Allegato 2** con la **scheda di registrazione delle prove distruttive**, l'**Allegato 3** con la **scheda di registrazione delle procedure di riclassificazione** e un esempio di scheda di registrazione delle procedure di riclassificazione.

